




Anschluss von
XLR-Steckverbindungen
als Spannungsversorgung

12V-System:
XLR 4-polig
Pin 1+2 = +12VDC
Pin 3+4 = - Masse (GND)

Steckdose 12V
Frontansicht



24V-System:
XLR 3-polig
Pin 1 = +24VDC
Pin 2 = - frei/unbenutzt
Pin 3 = - Masse (GND)

Steckdose 24V
Frontansicht

